



Hemis bedriftshelsetjeneste foretok målinger 29 .02 og 1.03 og rapporten forelå 28 .3 som påviste muggsopp og følgende tiltak ble foreslått:

All fuktinntrengning til lokalene må stanses.

- Isolasjon i ventilasjonskanalene må fjernes.
- Alle ventilasjonskanaler må rengjøres og desinfiseres.
- Ventilasjonsanlegget bør vurderes stanset, inntil det er rengjort.
- Alle rom som ser ut som rom nr. 9, med støv utblåst fra ventilasjonsanlegget i vegger og tak, bør rundvaskes.
- Infisert vannskadet gips, trevirke og isolasjon, må fjernes.



FAUSKE KOMMUNE

- 5.06 -Hemis laget et nytt rapportsammendrag vedrørende inneklimate basert på tidligere undersøkelser. Ny rapport ble laget pga av det ble tatt feil av inn-og utblåsing av ventilasjon.
- Det viste seg at ventilasjonskanalene ikke var infisert, gjennom en ny prøve tatt av Myco team.
- 3.05-Møte mellom ansatte verneombud, pårørende, kommunelegen rådgiver vvs og bygg /eiendom for å informere om situasjon og tiltak.
- Ventilasjonen ble slått på etter at muggsoppinfiserte partier var blitt dekket med aluminiumsfolie og tape
- Rådgiver VVS ble engasjert for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for utskifting ventilasjon aggregat og reparasjon av fuktskadet materiale
- Ble avholdt et møte med Arbeidstilsynet, kommuneledelsen, kommunelegen, hovedverneombud , enhetsleder pleie/ omsorg og bygg eiendom



FAUSKE KOMMUNE

- Det ble bestemt at Molab skulle foreta en ny inneklimatemåling. Resultatene forelå i begynnelsen av august og viste:
- Samme antallet muggsopp ute som inne. Men annen type inne
- Typen som ble funnet inne i bygget er en type sopp som indikerer at det er et fuktproblem i bygget.
- Vurderingen til Molab er gitt alvorligste karakter som er 3 og som gir når det er klare tegn til unormal forekomst av muggsporer
- Når vi vet at bygget kan være infisert i skjulte konstruksjoner så vil det bli en vanskelig om ikke umulig oppgave å renovere bygget med normal drift i bygget
- I samråd med kommunelegen er det bestemt at beboere og ansatte må flyttes ut for å få renoverert bygget.



Videre framdrift:

- Rådgiver har vært å undersøkt setningene i bygget.
Rapport foreligger
- Rambøll er forelagt geoteknisk vurdering som ble gjort da bygget ble oppsatt
- De vil sannsynligvis bli utført en grunnundersøkelse av byggegrunn for å finne ut årsaken til setningene
- Rådgiver bygg engasjeres for å få laget en tilstandsanalyse og en handlingsplan for renovering